

# Salles-Lavalette.

Le 09 Mai 2023 a eu lieu une balade dans le centre bourg en compagnie d'élus, d'habitants et de représentants du département. La cartographie ci-dessus consigne les thèmes abordés à cette occasion.



Lotissement d'habitations récent. Large voie ouverte sans plantations sans attrait, sans aménagements piétons. Nécessiterait un traitement équivalent à l'entrée de bourg végétalisée : «des arbres, des arbres, des arbres»

Carrefour avec manque de visibilité à cause des haies. Pas de continuité piétonne avec la rue du Périgord. Carrefour trop large. Entrée de bourg végétalisée agréable avec cheminement piéton jugé suffisant dans sa largeur et son état (végétalisation spontanée au sol). Haies taillées 2 fois par an. Flux extrêmes pour la visibilité, préférence pour des vivaces ou des sous-arbrisseaux h 60 cm adulte max.

Terrains constructibles ou non à vendre, susceptibles de permettre du stationnement végétalisé supplémentaire?

Véhicules occupant la rue malgré certains garages et places de stationnement privées disponibles. Rue ancienne emblématique du village reliant la mairie à l'église, les belvédères et le paysage communal. Rue fréquentée et appréciée pour son caractère historique. Nombreux anciens commerces, hôtels. Revoir la place du piéton, et les plantations, attention aux nombreuses caves. Vues sur l'église gachée par les véhicules. Rue en sens unique.

Véhicules occupant la rue. Manque de place de stationnement. Terrain préempté. Grange communale susceptible d'accueillir un logement. Tissus bâti patrimonial y compris les jardins. Ancienne forge.

Place avec stationnements le long de l'église et de la balustrade occupant des espaces qui seraient mieux seulement piétons. Vénéral. Tilleul au centre de la place, très apprécié, à préserver. Qualité architecturale et paysagère de l'ensemble bâti, malgré le manque d'entretien et d'occupation de certaines bâtisses. Muret et escalier béton dégradés. Sentier patrimonial passant au Nord de l'église à valoriser.

Arrières de la salle des fêtes utilisés pour des événements extérieurs (Tivali). Ensemble minéral enrobé, trop chaud l'été. Muret de soutènement de la rampe d'accès nu et triste, à végétaliser. Talus végétalisés mais un peu artificiel, toiles plastiques n'empêchant pas la végétation non souhaitée de s'installer mais empêchant celle souhaitée de le faire. Paillage et eau ruissellent. Vue sur la vallée. Belvédère et balustrade en pierre faisant remonter des souvenirs d'enfance d'un lieu prisé par les habitants et les enfants. Aujourd'hui parking et rampe en enrobé : vers un espace piéton jardiné uniquement?

Conteneurs poubelles très présents. Parking sablé régulièrement inondé ne facilitant pas les usages. Endroit jugé disgracieux alors que la végétation, et les vues sur la campagne et la vallée sont appréciées. Houblonnières au loin. Parking végétalisé, emplacements trop courts.

Panneau d'entrée de village jugé trop loin. Réaccélération des véhicules. Sortie du stade dangereuse. Liaison piétonne entre le stade et le parking de la salle des fêtes à conforter. Fossés profonds nécessaires. Végétation. Vue sur la vallée.

Place des Marronniers sans Marronniers. Place/parking utile à la mairie et au restaurant. Trop de voitures, vue sur la vallée et usages du terrain de boules et des abords dévalorisés. Îlot de chaleur lors des marchés l'été comme dans la cours de l'école. Espace plus généreux pour les piétons souhaité, plus végétal. Plantation d'arbres, réduction des stationnements. Question des racines qui détériorent les revêtements = planter oui, mais à condition que les arbres puissent se développer sans contraintes. Plantation/fleuissement participatif des murets/jardinières tous les ans.

Voie trop large, vitesse des véhicules, notamment agricoles. Pas de trottoirs. Rue dangereuse et crainte par les piétons. Tilleuls de jardins privés débordant sur la voie, permettant l'ombrage du trottoir. Elagage nécessaire pour le passage des poids lourds qui ont tendance à se déporter. Jardin privé parfois "squatté" pour le pique-nique. Rubalise. Abords de la boulangerie peu valorisants. Banc sous les tilleuls, dans l'espace public? Cheminement alternatif longeant la place des Marronniers par le Sud-Ouest.

Eaux de pluies qui ruissellent. Pieds de murs dégradés. Trottoirs à refaire, végétalisation des pieds de façade oui mais attention à l'eau dans les caves. Voie piétonne uniquement? Coniveau central. Stationnement riverain.

Entrée de bourg avec difficulté de croisement de poids lourds. Vitesses excessives. Place des enfants dans les rues quand il n'y a pas de trottoirs. Question de l'entretien des plantations. Ensemble bâti patrimonial. Ancien petit lavoir ouvert avec pannes et puits (privés). Carrefour traversé par les piétons pour se promener vers le lavoir communal plus au Sud. Riverains ne souhaitant pas de massifs d'arbrisseaux. Place de la végétation spontanée locale évoquée. Aspect du chemin de la Garenne ne nécessitant pas d'aménagements (végétalisation spontanée du centre de la voie).

Carrefour enrobé très large sans espaces piétons. Véhicules coupant la bande stop. Giration poids lourds compliquée. Végétation des pieds de mur et architecture de qualité (ancien relais/etabli).

Virage et ligne droite dangereux (vitesse et visibilité). Perrons courts donnant sur la route. Accès jardins de l'autre côté de la voie. Végétation des jardins et parc privés, ensemble architectural constituant une entrée de bourg bâtie agréable malgré l'aspect routier. Vues sur la vallée.

**Points négatifs**  
Points positifs  
Projet ou aménagements en cours ou évoqués lors de la balade.

